
Q38 Large lifting door emergency stop - has spring-loaded lever operated door wedges which fall in guides windows when lifting

TRANSELEKTROPROEKT 08.05.79-SU-762491 (06.05.81) B66b-05/16

08.05.79 as 762491 (121MB)

An emergency stop for large lifting door is more reliable due to the door wedge projections which fall into the door guides windows, when the suspension cable is broken. The door (1) is lifted in the guides (2) by means of a cable suspension (3). The windows (5) are equispaced through the guides length. Each catch (6), connected by a cable (7) to the suspension, is made from central lever (11) operated moving wedge (9) and the fixed wedge (10). The lever (11) is connected to the cable (7) by a spring-loaded (18) plunger (12) which can move in the columns (16,17) openings

Normally, the wedges (9) are disengaged from the windows due to the door weight. When the cable (3) or (7) is broken, the spring (18) pushes the plunger (12) which turns the control lever (11). The latter moves the wedge (9) to contact the guide (2) and to brake the door movement by friction. When the wedge (9) projection (10) falls into the nearest window, the door is stopped. Bul. 13/7.4.81.



Союз Советских Социалистических Республик



Государственный комитет
СССР
по делам изобретений
и открытий

ОПИСАНИЕ (11) 819033 ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

- (61) Дополнительное к авт. свид-ву —
- (22) Заявлено 08.05.79 (21) 2762491/27-11

с присоединением заявки —

- (23) Приоритет —
- (43) Опубликовано 07.04.81. Бюллетень № 13
- (45) Дата опубликования описания 06.05.81

(51) М.Кл³ В 66 В 5/16

(53) УДК **621.864 (088.8)**

(72) Авторы изобретения

В. А. Ноготков и Ю. И. Комаров

(71) Заявитель

Государственный ордена Трудового Красного Знамени проектно-изыскательский институт электрификации железных дорог и энергетических установок «Трансэлектропроект»

(54) УСТРОЯСТВО ДЛЯ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ ПОЛОТНА ПОДЪЕМНЫХ ВОРОТ

Изобретение относится к подъемнотраспортному машиностроению и касается конструирования устройств для аварийной остановки полотна подъемных ворот.

Известно устройство для аварийной остановки полотна подъемных ворот, содержащее установленные на полотие клиновые повители, включающие в себя неподвижные клинья и подвижные клинья, взаимодействующие с направляющими ворот и с рычагами управления, связанными через подпружиненные толкатели с канатной подвеской ворот [1].

Недостаток устройства заключается в низкой надежности в работе и замедленности действия.

Цель изобретения — повышение надежности в работе и быстродействие.

Для этого направляющие ворот выполнены с окнами, а подвижные клинья снабжены выступами, задающими в окна направляющих ворот при обрыве каната подвески.

На фиг. 1 схематически изображено устройство; на фиг. 2 — клиновой ловитель в исходном положении до обрыва каната полвески; на фиг. 3 — то же, при обрыве каната подвески; на фиг. 4 — клиновой ловитель после обрыва каната подвески в мо- 30

мент западания выступов в окна направляющих.

Устройство для аварийной остановки применено на подъемных воротах для локомотивных депо. Полотно 1 (подъемно-опускаемый груз) ворот расположено в вертикальных направляющих 2 и связано с приводом посредством каната 3 через подвеску 4. Направляющие снабжены рядом окон 5, которые расположены по всей высоте подъема полотна 1 с шагом, определяемым путем расчета.

На верхней части полотна 1 симметрично установлены клиновые ловители 6, которые связаны между собой и с подвеской 4 канатом 7.

Клиновой ловитель 6 состоит из двух клиньев: неподвижного 8 и подвижного 9, снабженных выступами 10.

Подвижный клин 9 взаимодействует с рычагом управления 11, который связан с канатом 7 через толкатель 12. Толкатель 12 снабжен буртиком 13 и имеет возможность перемещения в отверстиях 14 и 15 стоск 16 и 17. На толкателе 12 установлена пружина 18.

Устройство работает следующим обра-

В рабочем положении полотно 1 свободно перемещается в направляющих 2, так

9

как за счет натяжения канатов 3 и 7 поддействием веса полотна 1 подвижные клинья 9 не взаимодействуют с направляющими 2 и окнами 5.

Толкатель 12 под действием натяжения каната 7 сжимает пружину 18 и упирается буртиком 13 в стойку 17, отводя за собой рычаг управления 11 в крайнее правое положение.

Подвижный клин 9 занимает исходное положение (фиг. 2).

В случае обрыва каната 3 или 7 толкатель 12 под действием пружины 18 поворачивает рычаг управления 11, который перемещает клин 9 до упора его в направляющую 2 (фиг. 3).

С этого момента начинается торможение полотна 1 за счет сил трения и расклинивания.

Если сил трения окажется недостаточно для останова полотна 1 от падения, то при встрече клина 9 с окном 5 последний западает в него и останавливается за счет выступа 10. Полотно 1 с неподвижным кли-


ном 8 продолжает перемещение вниз до останова за счет заклинивания (фиг. 4).

Формула изобретения


Устройство для аварийной остановки полотна подъемных ворот, содержащее установленные на полотне клиновые ловители, включающие в себя неподвижные и подвижные клинья, взаимодействующие с направляющими ворот и с рычагами управления, овязанными через подпружиненные толкатели с канатной подвеской ворот, отличающееся тем, что, с целью повышения надежности в работе и быстродействия, направляющие ворот выполнены с окнами, а подвижные клинья снабжены выступами, западающими в окна направляющих ворот при обрыве каната подвески.


Источник информации, принятый во винмание при экспертизе:


1. Авторское свидетельство СССР № 650934, кл. В 66 В 5/16, 1977 (прототии).



Quz. 1







Составитель Б. Даньшин

Редактор В. Большакова Техред Л. Куклина Заказ 420/358 Изд. № 290 Тираж 940 Подписное НПО «Поиск» Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж.35, Раушская наб., д. 4/5 Корректор С. Файн

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.